

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Convocatoria: AdCR-066 UNIDAD (1443,1444) SEGUNDA CONVOCATORIA

Fecha de Publicación: 14 de marzo de 2019

Aviso de Convocatoria: 19 de marzo de 2019
(Fecha de Presentación de Cotización)

Lugar: Salón de Reuniones de la AAUD, Piso 2 del Edificio P.H. Multiplaza, Calidonia Calle 25 frente a la Escuela Rep. de Venezuela

Horario: 9:00 a.m. a 9:30 a.m.

Apertura de sobres: 9:31 a.m.

UNIDAD	ITEM #	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PIEZA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO GLOBAL
1443	1	PISTON ANILLO	4376327	6	B/.	B/.
	2	CAMISA 6C8 3/ISC6	3800328	6	B/.	B/.
	3	TERMOSTATO	5284903	1	B/.	B/.
	4	SET UPPER (EMPAQUE DE MOTOR SUPERIOR)	4089978	1	B/.	B/.
	5	SET LOWER (EMPAQUE DE MOTOR INFERIOR)	4089979	1	B/.	B/.
	6	RECTIFICADOR ASIENTO DE VALVULA	N/A	24	B/.	B/.
	7	RECTIFICAR VALVULA	N/A	24	B/.	B/.
	8	PRUEBA HIDROSTATICA	N/A	1	B/.	B/.
	9	RECTIFICAR CARA A CABEZOTE	N/A	1	B/.	B/.
	10	MANO DE OBRA REPARACION GENERAL	N/A	1	B/.	B/.
	11	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INYECCION	N/A	6	B/.	B/.
	12	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	1	B/.	B/.
					SUBTOTAL	B/.

UNIDAD	ITEM #	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PIEZA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO GLOBAL
1444	1	PISTON ANILLO	4376327	6	B/.	B/.
	2	CAMISA 6C8 3/ISC6	3800328	6	B/.	B/.
	3	TERMOSTATO	5284903	1	B/.	B/.
	4	SET UPPER (EMPAQUE DE MOTOR SUPERIOR)	4089978	1	B/.	B/.
	5	SET LOWER (EMPAQUE DE MOTOR INFERIOR)	4089979	1	B/.	B/.
	6	RECTIFICADOR ASIENTO DE VALVULA	N/A	24	B/.	B/.
	7	RECTIFICAR VALVULA	N/A	24	B/.	B/.
	8	PRUEBA HIDROSTATICA	N/A	1	B/.	B/.
	9	TECTIFICAR CARR A CABEZOTE	N/A	1	B/.	B/.
	10	MANO DE OBRA REPARACION GENERAL	N/A	1	B/.	B/.
	11	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INYECCION	N/A	6	B/.	B/.
	12	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	1	B/.	B/.
					SUBTOTAL	B/.

ITEM #	UNIDAD	SUB TOTAL
1	1443	B/.
2	1444	B/.
	SUB TOTAL	B/.
	ITBMS	B/.
	TOTAL	B/.

DATOS OBLIGATORIOS QUE DEBE CONTENER LA COTIZACIÓN:

Marca:

Casa Productora:

País de Origen:

Garantía de Repuestos: Mínimo 6 meses

Garantía de Servicios: Mínimo 12 meses

Tiempo de Entrega: Establecer en el cuadro

ITEM #	UNIDAD	TIEMPO DE ENTREGA
1	1443	
2	1444	

Multa: Se aplicará una multa a razón de CIENTO BALBOAS CON CERO/100 (B/.100.00) por cada día de retraso en la entrega de la unidad.

Forma de Pago: Crédito

Lugar del Servicio: Taller del proveedor.

MANO DE OBRA: Se requiere el suministro e instalación del listado de repuestos solicitados para reparación de las siguientes unidades y se solicita la devolución de los repuestos reemplazados. Deben ser repuestos originales (OEM)

DIAGNÓSTICO: Los equipos presentan problemas de alta temperatura en operación baja; baja presión de aceite, fallo de inyección, funcionamiento errático del motor. Los tractores deben quedar operativos. De no quedar operativos, es requisito que se suministre un diagnóstico de la reparación necesaria, que incluya listado de repuestos requeridos para que los tractores queden operativos.

Descripción de las Unidades:

No.	UNIDAD	MARCA	PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	AÑO
1	1443	DESSTRA	G06352	TRACTOR	LDM15MEXNF78238 71	22160909	2016
2	1444	DESSTRA	G06353	TRACTOR	LDM15MEXNF78238 72	22171255	2016

Firma: _____ (persona natural o representante si es persona jurídica)

LA COTIZACIÓN DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN EXACTA Y EN EL MISMO ORDEN ESTABLECIDO EN EL RECUADRO VERDE E INDICAR LOS DATOS OBLIGATORIOS SOLICITADOS SIN EXCEPCION PARA QUE SU COTIZACIÓN SEA CONSIDERADA. LA COTIZACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE EN PAPEL MEMBRETE DE LA EMPRESA CON SU RUC Y DIGITO VERIFICADOR. TELEFONO, CORREO ELECTRONICO, UBICACIÓN FISICA DE LA EMPRESA Y CONTACTO DE LA EMPRESA.