

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

**Número de Convocatoria:** AdCR-070 UNIDAD (49056,49058)

**Fecha de Publicación:** 11 de Marzo de 2019

**Aviso de Convocatoria:** 14 de Marzo de 2019  
**(Fecha de Presentación de Cotización)**

**Lugar:** Salón de Reuniones de la AAUD, Piso 2 del Edificio P.H. Multiplaza, Calidonia Calle 25 frente a la Escuela Rep. de Venezuela

**Horario:** 9:00 a.m. a 9:30 a.m.

**Apertura de sobres:** 9:31 a.m.

UNIDAD	ITEM #	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PIEZA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO GLOBAL
49056	1	BANDAS TRASERAS COMPLETAS	8235-KSR301471QP	4	B/.	B/.
	2	TAMBORES TRASEROS	3388-3782X	4	B/.	B/.
	3	FILTRO DE AIRE	21020786	1	B/.	B/.
	4	FILTRO DE ACEITE	21707136	4	B/.	B/.
	5	FILTRO DE ACEITE	21707135	2	B/.	B/.
	6	FILTRO DE DIESEL	20972295	1	B/.	B/.
					<b>SUB TOTAL</b>	B/.

UNIDAD	ITEM #	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PIEZA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO GLOBAL
49058	1	BANDAS TRASERAS	8235-KSR301471QP	4	B/.	B/.
	2	TAMBORES TRASEROS	3388-3782X	4	B/.	B/.
	3	FILTROS DE ACEITE	21707136	4	B/.	B/.
	4	FILTROS DE ACEITE	21707135	2	B/.	B/.
	5	FILTROS DE AIRE	21020786	1	B/.	B/.
	6	FILTRO DE DIESEL	20972295	1	B/.	B/.
	7	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO DE LA TRANSMISIÓN	M/O	1	B/.	B/.
					<b>SUB TOTAL</b>	B/.

ITEM #	UNIDAD	SUB TOTAL
1	49056	B/.
2	49058	B/.
<b>SUB TOTAL</b>		B/.
<b>ITBMS</b>		B/.
<b>TOTAL</b>		B/.

## DATOS OBLIGATORIOS QUE DEBE CONTENER LA COTIZACIÓN:

**Marca:**

**Casa Productora:**

**País de Origen:**

**Garantía de Repuestos: Mínimo 6 meses**

**Garantía de servicios: Mínimo 3 meses**

**Tiempo de entrega de repuestos:** \_\_\_\_\_ (establecer en días hábiles)

**Tiempo de entrega de diagnóstico:** 5 días hábiles después de la orden de proceder para la entrega completa del diagnóstico con descripción detallada del daño que garantice que el camión 49058 quede operativo posterior a la reparación de lo diagnosticado; que incluya listado de repuestos requeridos y códigos de los repuestos.

**Multa:** Se aplicará una multa a razón de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00) por cada día de retraso en la entrega de los repuestos.

**Forma de Pago:** Crédito

**Lugar de Entrega:** Almacén de la Autoridad de Aseo en Carrasquilla y se realizará diagnóstico de transmisión en AAUD- Curundú

**Descripción:** Se requiere el suministro del listado de repuestos solicitados para la reparación de las siguientes unidades. Deben ser repuestos originales (OEM). Los camiones están inoperativos y el taller no cuenta con el software para diagnosticar el daño que confronta el camión frontal marca Mack.

### Descripción de las Unidad:

No.	UNIDAD	MARCA	PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	AÑO
1	49056	MACK	G01047	CAMION CARGA FRONTAL 36 YDAS CUB	MP8- 997383	1M2AV07CXDM009854	20-sep- 12
2	49058	MACK	G01049	CAMION CARGA FRONTAL 36 YDAS CUB	MP8- 997997	1M2AV07C3DM009856	20-sep- 12

**Firma:** \_\_\_\_\_ (persona natural o representante si es persona jurídica)

LA COTIZACIÓN DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN EXACTA Y EN EL MISMO ORDEN ESTABLECIDO EN EL RECUADRO VERDE E INDICAR LOS DATOS OBLIGATORIOS SOLICITADOS SIN EXCEPCION PARA QUE SU COTIZACIÓN SEA CONSIDERADA. LA COTIZACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE EN PAPEL MEMBRETE DE LA EMPRESA CON SU RUC Y DIGITO VERIFICADOR. TELEFONO, CORREO ELECTRONICO, UBICACIÓN FISICA DE LA EMPRESA Y CONTACTO DE LA EMPRESA.