

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Convocatoria: AdCR-065 (Unidad 48717) SEGUNDA
CONVOCATORIA

Fecha de Publicación: 25 de Marzo de 2019

Aviso de Convocatoria: 28 de Marzo de 2019
(Fecha de Presentación de Cotización)

Lugar: Salón de Reuniones de la AAUD, Piso 2 del Edificio P.H. Multiplaza, Calidonia Calle 25 frente a la Escuela Rep. de Venezuela

Horario: 9:00 a.m. a 9:30 a.m.

Apertura de sobres: 9:31 a.m.

UNIDAD	ITEM #	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PIEZA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO GLOBAL
48717	1	POR SUMINISTRO Y MANO DE OBRA E INSTALACION DE REPUESTOS:	N/A		B/.	B/.
	2	Tensor de correa	3102888		B/.	B/.
	3	Turbo cargador	4309083RX		B/.	B/.
	4	Bomba de aceite	4003950		B/.	B/.
	5	Filtro de aire	AF26103		B/.	B/.
	6	Filtro de aire	AF26268		B/.	B/.
	7	Filtro de aceite	LF14000NN		B/.	B/.
	8	Filtro separador	ES19624		B/.	B/.
	9	Filtro de agua	WF2075		B/.	B/.
	10	Sensor de presión de aceite	4921517		B/.	B/.
	11	Válvula EGR	4955970NX MIS		B/.	B/.
	12	Bomba power steering	3820856C91		B/.	B/.
	13	Post enfriador	2591777C91		B/.	B/.
	14	Caja de fusible	MISCAJA		B/.	B/.
	15	Correa del alternador	3579001C1		B/.	B/.
	16	Válvula de freno	3628539C91		B/.	B/.
	17	Válvula relay	3570617C91		B/.	B/.
	18	Cigüeñal	2882729		B/.	B/.
	19	Bujes de Biela	3896894		B/.	B/.
	20	Bushing árbol leva	2878168		B/.	B/.
	21	Rectificación de bloque y accesorios	N/A		B/.	B/.
	22	Traslado en grua de sitio a taller	N/A		B/.	B/.
					SUB TOTAL	B/.

DATOS OBLIGATORIOS QUE DEBE CONTENER LA COTIZACIÓN:

Marca:

Casa Productora:

País de Origen:

Garantía de Repuestos: Mínimo 6 meses

Garantía de Servicios: Mínimo 12 meses

Tiempo de Entrega: _____ (establecer en días hábiles)

Multa: Se aplicará una multa a razón de CIENTO BALBOAS CON CERO/100 (B/.100.00) por cada día de retraso en la entrega de la unidad.

Forma de Pago: Crédito

Lugar del Servicio: Taller del proveedor.

MANO DE OBRA: Se requiere el suministro e instalación del listado de repuestos solicitados para reparación de la unidad y se solicita la devolución de los repuestos reemplazados. Deben ser repuestos originales (OEM)

DIAGNÓSTICO: El camión debe quedar operativo. De no quedar el camión operativo, es requisito que se suministre un diagnóstico de la reparación necesaria, que incluya listado de repuestos requeridos para que el camión quede operativo.

Descripción de la unidad:

No.	UNIDAD	MARCA	PLACA	MODELO	CHASIS	MOTOR	AÑO
1	48717	International	GO0459	Roll Off	3HTWYAHT9CN154468	35298280	2012

Firma: _____ (persona natural o representante si es persona jurídica)

LA COTIZACIÓN DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN EXACTA Y EN EL MISMO ORDEN ESTABLECIDO EN EL RECUADRO VERDE E INDICAR LOS DATOS OBLIGATORIOS SOLICITADOS SIN EXCEPCIÓN PARA QUE SU COTIZACIÓN SEA CONSIDERADA. LA COTIZACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE EN PAPEL MEMBRETE DE LA EMPRESA CON SU RUC Y DIGITO VERIFICADOR. TELEFONO, CORREO ELECTRONICO, UBICACIÓN FISICA DE LA EMPRESA Y CONTACTO DE LA EMPRESA.