

**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>24.05.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#252-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200224825</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000046436</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002402</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002401</u>

**DATOS DE PROVEEDOR**

Código:	<u>1000058831</u>	DV:	<u>95</u>
Nombre:	<u>AUTOMOTORA AUTOSTAR, S.A.</u>	RUC/ Céd.:	<u>662-358-135002</u>
Dirección:	<u>PANAMA , - PANAMÁ PA</u>	Telefono:	<u>303-1172</u>
Representante	<u>NICOLAS GREMLER STRAUB E-8-115520</u>	Correo	_____

**DATOS DE ENTREGA**

<b>Unidad Solicitante:</b>	<u>SECCION DE TALLERES</u>	
Proceso de Compras:	<u>Procedimiento especial de contratación.</u>	Pago: <u>Crédito</u>
Plazo de Entrega:	<u>120 Días HÁBILES.</u>	Fecha de Vencimiento: _____

Tipo de Fondo:  
 Monto Original: CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE BALBOAS CON 94/100

Ítem	Cód. Material	Descripción	Cant.	UM	P/U	ITBMS	Ajuste	ISC	Sume	Soter.	Port.	TOTAL
1	182811017010000032	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O PREVENTIVO	54.00	C/U	712.01	2,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,139.94

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 18 CAMIONES DE 20 YARDAS (15 METROS CÚBICOS) (TRES (3) MANTENIMIENTOS POR CAMIÓN) (A RAZÓN DE 250 HORAS PARA CADA CAMIÓN) (SERVICIO DE 18 CAMIONES MULTIPLICADO POR 3 MANTENIMIENTOS POR CAMIÓN DA COMO RESULTADO 54 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN TOTAL).

**Subtotal de la Orden** 38,448.54  
**Total de la Orden** 41,139.94


**DETALLE DE PARTIDAS**

No. de Partida	Código de Partida	Monto
001	G.029820101.071.182 / 298020710101182	41,139.94
<b>TOTAL</b>		41,139.94

Multas: SE APLICARÁ UNA MULTA A RAZÓN DE CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.50.00) POR HORA POR CAMIÓN POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS.



19 JUN 2019  
 Mitsuyoshi Uno  
 Supervisor de Fiscalización



12 JUN 2019  
 F. Alba N° 624

**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>24.05.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#252-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200224825</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000046436</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002402</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002401</u>

**Garantías:** GARANTÍA DE SERVICIOS: TRES (3) MESES MÍNIMO.  
**Lugar de Entrega:** TALLER DEL PROVEEDOR, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ.  
**Forma de Entrega:** PARCIAL.  
**Forma de Pago:** CRÉDITO

**Otros:** ESTOS SERVICIOS SERAN UTILIZADOS EN 18 CAMIONES DE 20 YARDAS, SEGÚN CUADRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRESENTACIÓN DE REPORTE Y DIAGNÓSTICO DE ESTATUS DE LOS CAMIONES (ADJUNTO LISTADO DE CAMIONES ADJUNTO), CAMIONES CON PLACA: No.G07880, No.G07494, No.G07493, No.G07496, No.G07491, No.G07497, No.G07881, No.G07498, No.G07495, No.G07732, No.G07731, No.G07733, No.G07734, No.G07946, No.G07948, No.G07947, No.G07950, No.G07949.

AVISO DE CONVOCATORIA No.ADCM-041-2019.

OBSERVACIÓN DEL SERVICIO: TRES (3) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA CADA UNIDAD (18 CAMIONES COMPACTADORES DE 20 YARDAS CÚBICAS) A 250 HORAS, SEGÚN CUADRO DE MANTENIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE REPORTE Y DIAGNÓSTICO DE ESTATUS DE LOS CAMIONES. REPORTE/ DIAGNÓSTICO DEBERÁ SER ENTREGADO A LA AAUD A LAS 24 HORAS SIGUIENTES DE RECIBIDO EL CAMIÓN PARA REPARACIÓN. SE ENTREGARÁN 3 UNIDADES POR DÍA (MÁXIMO).

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO 15-2019 DNMySC DEL 27 DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN GACETA OFICIAL N°28728-A DEL 08 DE MARZO DE 2019. LEY 67 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008, ART. 344.

OBSERVACIÓN: EL PROVEEDOR DEBERÁ RESPONDER POR LOS VICIOS QUE SE DESPRENDAN DE LA CONTRATACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 9 DEL MANUAL DE REQUISITOS DE LA REGLAMENTACIÓN ESTABLECIDA POR LA AAUD, RESOLUCIÓN N°06-2019.

CONTROL GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 Dirección de Fiscalización General  
 19 JUN 2019  
 Mitzuyochi Uno  
 Supervisor de Fiscalización

AA OFICIO DE PRESUPUESTO  
 17 JUN 2019  
 F. Alba N° 624  
 ODARTO-GER

<b>Departamento de Compras</b> <i>[Firma]</i>	<b>Dirección de Administración y Finanzas</b> <i>[Firma]</i>	<b>Presupuesto</b> <i>[Firma]</i>
Fecha <u>11-6-2019</u>	Fecha _____	Fecha _____
<b>Tesorería</b>	<b>Almacén</b>	<b>Fiscalización</b> 19 JUN 2019 <i>[Firma]</i>
Fecha _____	Fecha _____	Fecha _____
<b>Proveedor</b>		<b>RICARDO TACK P.</b> Jefe de Fiscalización
Fecha _____		





AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
Panamá, República de Panamá

Anexo a Orden de Compra a Crédito

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include No. Resolución, No. Requisición, No. Transacción, Fecha de la O/Compra, No. de la O/Compra, No. Expediente, and Exp. Comprometido.

LISTADO DE FLOTA MARCA FREIGHTLINER AÑO 2017

Table with 7 columns: ASEO, MARCA, PLACA, TIPO/YDS, MOTRO, CHASIS, AÑO. Lists 20 vehicles with their respective specifications.

Stamp: CONTRA... 19 JUN 2019. Includes signature and title: Supervisor de Fiscalización.

Stamp: Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General. 19 JUN 2019. Includes signature and title: Jefe de Fiscalización.

Table with 3 columns: Departamento de Compras, Dirección de Administración y Finanzas, Presupuesto. Includes sub-sections for Tesorería, Almacén, Fiscalización, and Proveedor.





# AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

Panamá, República de Panamá

## Anexo 2 - Plan de Mantenimiento

### Orden de Compra a Crédito

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>24.05.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL.#252-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200224825</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000046436</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002402</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002401</u>

PLAN DE MANTENIMIENTO PARA EL CHASIS Y CAJA COMPACTADORA		
DESCRIPCION	250 HORAS	SUMINISTRAR*
<b>COMPONENTES DE LA CABINA</b>		
Lubricar las bisagras, placas, cerraduras y cilindros de cerradura	√	
Lubricar los rieles de ajuste de asientos	√	
<b>CHASIS BASTIDOR</b>		
Engrasar el chasis	√	
<b>TRANSMISION</b>		
Revisar el nivel del refrigerante y rellenar en caso de requerirse	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar y ajustar los tornillos de la campana de transmisión	√	Reporte/Diagnóstico
<b>DIRECCION</b>		
Revisar los niveles de fluidos en el depósito, rellenar en caso de requerirse	√	Reporte/Diagnóstico
Lubricar las juntas universales en columna de dirección	√	
<b>MOTOR Y SISTEMAS</b>		
Cambiar el aceite de motor y filtros de motor	√	
Cambiar el filtro de combustible	√	
Cambiar el filtro del aire	√	
Revisar el funcionamiento del ventilador viscoso	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar el ajuste de tensión de bandas	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar el funcionamiento del sistema eléctrico con carga	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar la presión del aceite	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar la hermeticidad del sistema de admisión de aire y enfriador	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar la sujeción de mangueras y fugas en general	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar la condición del refrigerante	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar los arnés y conexión del pedal del acelerador	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar los amortiguadores de vibraciones y ajuste del soporte del motor	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar el estatus actual de los muelles	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar las RPM mínimas y máximas en vacío	√	Reporte/Diagnóstico
Limpiar el elemento respiradero del carter.	√	Reporte/Diagnóstico
<b>EJE DELANTERO NO PROPULSOR</b>		
Revisar el ajuste de pernos y tuercas de montaje	√	
Revisar los niveles de aceite de cojinete de rueda	√	Reporte/Diagnóstico
Lubricar el pivote de dirección y bujes	√	
Lubricar la barra de dirección	√	
Lubricar los extremos de la barra de acoplamiento	√	
<b>EJE TRASERO</b>		
Revisar el nivel de aceite y rellenar en caso de requerirse	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar que no existan piezas dañadas o gastadas	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar y ajustar los pernos y tuercas de montaje	√	Reporte/Diagnóstico

Contraloría General de la Administración  
 Dirección de Fiscalización General  
 19 JUN 2019  
 RICARDO HICK P.  
 Jefe de la División

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA  
 DIVISION DE FISCALIZACION GENERAL  
 19 JUN 2019  
 SUPERVISOR DE FISCALIZACION





**AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO**  
 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO  
 Panamá, República de Panamá  
**Anexo 2 - Plan de Mantenimiento**

**Orden de Compra a Crédito**

No. Resolución:	_____	Fecha de la O/Compra:	<u>24.05.2019</u>
No. Requisición:	<u>SOL#252-2019</u>	No. de la O/Compra:	<u>4200224825</u>
No. Transacción:	<u>20192980000810000046436</u>	No. Expediente:	<u>CONTAB/2019/8298002402</u>
		Exp. Comprometido:	<u>CONTAB/2019/8298002401</u>

<b>EJE CARDAL SPL</b>		
Revisar la protectora de unión corrediza	√	Reporte/Diagnóstico
Lubricar la junta universal	√	
<b>FRENOS NEUMÁTICOS</b>		
Revisar la fuga de aire en el sistema	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar la correcta operación de los ajustadores de frenos, ajustar en caso de requerirse)	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar la correcta operación de los ajustadores de frenos	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar el juego libre del pedal y revisión de operación	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar el recorrido de la varilla de empuje de cama de frenos	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar el desgaste en revestimientos (balasta) de frenos	√	Reporte/Diagnóstico
<b>SISTEMA HIDRAULICO</b>		
Revisar las zapatas y guías	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar y engrasar el soporte de cilindros en general	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar y engrasar los pernos en general	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar y engrasar los torniquetes (si aplica)	√	Reporte/Diagnóstico
Revisar y engrasar poleas delanteras y traseras del cable o winch	√	Reporte/Diagnóstico
Engrasar todos los puntos de la caja de carga trasera (16 puntos)	√	

**\*El Reporte/ Diagnóstico deberá ser entregado a la AAUD las 24 Horas siguientes de recibido el camión para reparación.**

